



Druckdatenerstellung

- Die Motiv-Elemente die in der späteren Prägung erhaben sein sollen, müssen mit 100% schwarz angelegt und als Vektordatei zur Verfügung gestellt werden.
- Linien sowie Abstände zwischen Motiv-Elementen bitte mit mindestens 1 pt (Punkt/0,353 mm) anlegen.
- Schwarz eingefärbte Objekte in Ihrer Druckdatei werden in der Prägung erhaben sein (positiv), weiß eingefärbte Objekte werden gesenkt (negativ).
- Farbraum: RGB der dazugehörige Schwarzwert beträgt 0|0|0, das benötigte Format: PDF

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Nutzen Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken und färben Sie alle Elemente, in 100 % Schwarz ein. Als Farbmodus kommt RGB zum Einsatz.

Auflösung

Liefen Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos)
Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab.